

Datum : 18 oktober 1990

Kaart modem in ABC286/30

Wie problemen heeft met de installatie van een kaartmodem in de ABC286/30 kan het kaartmodem het beste instellen op COM3 of COM4 en daarbij IRQ 3 of 4 gebruiken.

Wil men de muisbesturing handhaven dan raden we het gebruik van IRQ3 aan, daar IRQ4 en COM2 door de muis bezet zijn.